

	RED MEMO 19-2402 Validité : indéfinie	<u>Destinataires :</u> CDB FI
Jauges carburant RB		

Anomalie d'indication sur les jauges carburant du RB :

Une anomalie a été constatée sur les jauges à carburant du R3000. Elles affichent des quantités de carburant dans les réservoirs, bien supérieures à la réalité. Si nous n'y prenons pas garde, il y a donc un risque d'une conscience erronée de la situation quant à l'autonomie restante de l'avion.

En attendant l'intervention de notre mécanicien et le changement des capteurs concernés, il est indispensable d'être rigoureux dans les quantités de carburant notées sur le carnet de route, d'utiliser la jauge manuelle, mise à disposition l'année dernière, avant de partir en vol et d'assurer un suivi rigoureux de la consommation pendant les vols.

Bons vols en toute sécurité

